

# STATUS EMULSION PAINT

## VOPSEA ULTRA LAVABILĂ



### DESCRIERE

**STATUS EMULSION PAINT** este o vopsea ultra lavabilă, de o calitate excepțională, ideală pentru suprafețele interioare. Acest produs nu are miros și nu are efecte nocive asupra omului și mediului înconjurător. Ușor de aplicat, are un finisaj superb, o

excelentă putere de acoperire și o eficiență ridicată. Rezultatul este o suprafață unică, care se păstrează neschimbată în timp, cu rezistență excepțională la spălări repetate.

### APLICARE

- Adecvată pentru aplicarea la interior, pe toate suprafețele obișnuite, precum ziduri, tencuială, plafoane, gipscarton, suprafețe gletuite etc.
- Aplicarea pe suprafețele de lemn se face numai după o pregătire corespunzătoare a acestora.

### AVANTAJE - CARACTERISTICI

- Este un produs ecologic și fără solvenți.
- Fără miros.
- Nu conține amoniac.
- Capacitate excelentă de respirație a suprafețelor.
- Rezistență excelentă la UV.
- Rezistență la spălat.
- Acoperire excelentă.
- Rezistență mare la dezagregare.
- Adecvată pentru vopsirea grădinițelor, a camerelor copiilor, școlilor, spitalelor.
- Lucrabilitate excelentă

### PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Înainte de utilizare, asigurați-vă că suprafața este curată, uscată, solidă și fără praf, mușgai și grăsimi. Înlăturați vopseaua veche scorjită sau deteriorată. Dacă sunt necesare reparații super fine, folosiți chitul **STATUS 100% ACRYLIC** și, după ce se usucă, șlefuiți suprafața și înlăturați bine praful. Dacă există crăpături mari, folosiți chitul gata de utilizare **STATUS ONE COVER**, pentru a umple crăpăturile, aplicându-l într-un singur strat, fără șlefuire.

Pe suprafețele noi, aplicați mai întâi un strat de **STATUS ACRYLIC PRIMER** sau **STATUS DUR** pe bază de apă. În cazul suprafețelor acoperite cu tencuială proaspătă, lăsați suprafețele să se usuce bine timp de cel puțin o lună, înainte de vopsire. Pentru revopsirea suprafețelor vopsite cu var, pe suprafețe de gips-carton sau pe suprafețe murdare (nicotină, funingine, fum, cafea, suc, graffiti, cerneluri, markeri, mușgai), amorsați înainte cu **STATUS DUR**.

### APLICARE

Amestecați bine înainte de utilizare, diluați corespunzător și aplicați 1-2 straturi de vopsea. Lăsați cel puțin 2-3 ore înainte de a aplica al doilea strat. Închideți bine recipientul după utilizare pentru a păstra vopseaua în condiții bune pentru o utilizare ulterioară. Puteți păstra vopseaua nediluată într-un recipient etanș pentru perioade lungi de timp, fără a afecta calitatea produsului. Se recomandă ca suprafața vopsită să nu fie spălată timp de 20-30 de zile de la aplicarea vopselei.

Suprafețele noi de tencuială și beton trebuie vopsite după 30-40 de zile. Bazele **STATUS** se folosesc exclusiv cu sistemul de colorare **STATUS** pentru a crea nuanțe variate și, nu se utilizează fără adăugarea coloranților speciali de la **STATUS**. Nu este recomandată folosirea culorilor foarte închise în vopseluri care sunt supuse spălării frecvente.

## USCARE

Uscată la atingere în 1-2 ore. Rezistență completă la spălare după 4 săptămâni.

## REVOPSIRE

Se poate reaplica după 2-3 ore. Timpul de uscare se referă la condițiile ambientale normale (25°C, 60% umiditate). Orice diferență de temperatură și de umiditate a mediului ambiant poate modifica duratele de mai sus.

## NUANȚE

Disponibilă în alb și în mii de nuanțe prin sistemul de colorare **STATUS**.

## CONSUM

12-15 m<sup>2</sup> / lt, în funcție de textura și de porozitatea suprafeței

## UNELTE

Pensulă, trafalet sau pistol de vopsit.

## CURĂȚAREA UNELTELOR

Imediat după utilizare, colectați vopseaua rămasă într-un recipient și curățați uneltele, folosind apă caldă și săpun. Nu aruncați resturile în apa freatică.

## AMBALAJ

Disponibil în recipiente de plastic de 0.75 l, 3 l, 10 l.

## DEPOZITARE

În ambalajul original, sigilat, în mediu uscat, la temperaturi cuprinse între +5 ° C și +35 ° C, timp de 24 luni de la data fabricației..

## COMPUȘI ORGANICI VOLATILI (COV)

Limita valorii europene a COV (Directiva 2004/42/EC) pentru categoria de produs A / a "Pereți interior mați & plafoane (luciu ≤ 25 @ 60 °)», tip Y, FAZA II: 30 g / l.

Maximum de conținut COV a produsului gata de aplicare: 25 g / l.

## TEMPERATURA DE APLICARE

Nu aplicați când temperaturile sunt sub 10°C sau înainte de a ploua. În timpul aplicării, suprafața nu trebuie să fie expusă direct radiației solare. Condițiile meteo nefavorabile în timpul sau imediat după aplicare pot afecta proprietățile finale ale produsului

*Datele și instrucțiunile tehnice cuprinse în prezenta broșură și care se referă la utilizarea și aplicarea produselor Thrakon se bazează până acum pe know-how-ul și experiența companiei în ceea ce privește produsele și sunt furnizate cu bună -credință, atâta timp cât astfel de produse sunt depozitate, utilizate și aplicate în conformitate cu recomandările Thrakon. Din cauza imposibilității, din partea noastră, de a inspecta direct condițiile reale la șantier, precum și procedurile de aplicare a produsului, compania nu oferă nicio garanție cu privire la caracterul adecvat al produselor sale în scopul specific, iar societatea nu poartă nicio responsabilitate legală pe baza informațiilor menționate în prezenta fișă tehnică sau orice alte recomandări și instrucțiuni scrise, orale, sau altfel prevăzute. Utilizatorii produselor sunt sfătuiți să efectueze o testare pe o suprafață limitată în urma adecvării produselor pentru eventuala aplicare. Thrakon își rezervă dreptul de a modifica caracteristicile produselor sale fără o notificare prealabilă. Toate comenzile vor fi aprobate numai în urma acceptării celor de mai sus și în conformitate cu eventualele condiții comerciale ale companiei. Informațiile din prezenta broșură anulează orice versiune anterioară.*

## STATUS EMULSION PAINT VOPSEA ULTRA LAVABILĂ



### PRECAUȚII

For information on the safe use, storage and disposal of the product read the information on the label and in the most recent MSDS. MSDS is available upon request to the professionals. The paint leftovers should not be disposed

with household waste. You should seek advice from local authorities on the disposal and collection of waste.  
Poisons Information Centre Tel. 210 77.93.777

| CARACTERISTICI TEHNICE               |                                                     | UNITĂȚI | STANDARD          | VALORI                              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|
| Densitate (20°C)                     | Alb și bazele P, P (K), D<br>Baze cărămizii și ocru | (g/ml)  | EN ISO 2811.01-02 | 1,42 ± 0,05                         |
|                                      | Bază galben, roșu, negru,<br>albastru, verde        |         |                   | 1,32 ± 0,05                         |
|                                      | Bază TR                                             |         |                   | 1,52 ± 0,05                         |
| Vâscozitate                          |                                                     | (cps)   | Brookfield        | 10.000-20.000                       |
| pH                                   |                                                     |         | ISO 976-96        | 8-8,7                               |
| Luciu (60°)                          |                                                     |         | EN ISO 2813-99    | < 4                                 |
| Rezistență la spălare - frecare      |                                                     | (CLASA) | EN ISO 11998-02   | 1                                   |
| Expunere la UV fluorescent și la apă |                                                     | (°C)    | ISO 11507-97      | Nu există o alterare<br>A peliculei |
| Diluția cu apă                       |                                                     | (%)     | -                 | 5-10                                |

*Notă: Măsurătorile au fost făcute în mediu de laborator sub o temperatură de +23oC, umiditate relativă de 50% și fără ventilație. Este posibil ca ele să varieze în funcție de condițiile predominant, de șantier, cum ar fi temperatura, umiditatea, ventilația, absorbția substratului .*